## TERMOFLORES S.A. E.S.P.

NIT 830,113.630-7

NUIR 2-11001000-66

ores all to



Barranquilla, 5 de Julio de 2011

0018712.

Doctor

JUAN CARLOS MORALES RUIZ

Director Planeación Operación

XM Compañía de Expertos en Mercados S.A. E.S.P.

Calle 12 Sur No. 18-168 Bloque 2

MEDELLIN.

Asunto: Mantenimiento 8000 horas y cambio de control FLORES 1.

Respetado Doctor Morales,

En atención a su comunicación 005904-1, les manifestamos que para nosotros, dado la cantidad de recursos comprometidos, es imposible ejecutar separadamente los mantenimientos programados.

Como somos conscientes de la preocupación de Electricaribe, aunado a nuestro compromiso de colaboración, en la medida de nuestras posibilidades, hemos acordado con nuestros contratistas un replanteamiento en las distintas actividades en forma tal que trabajaremos 24 horas e incrementaremos el número de personas, en las actividades que así lo permitan.

Resultado de lo anterior terminaremos nuestras actividades el día 26 de Julio, fecha en la cual entrará en servicio Flores 1.

Cordialmente,

HILBERTO RAFAEL DIAZ MARTINEZ

Gerente de Generación

COLINVERSIONES S.A E.S.P.

Copia: Doctor Rafael Oñoro, Gerente Despacho Eléctrico ELECTRICARIBE Doctor Alberto Olarte, Secretario Técnico, CNO.