

Marcela Cárdenas Cifuentes Gerente Comercial, Planeación y Desarrollo de Negocios Chevron Petroleum Company Calle 100 No. 19A - 30 Bogotá, D.C., Colombia Tel.: 57 1 639 4414

Fax: 57 1 621 7938 marcela.cardenas@chevron.com

GC-004-2016 Bogotá, D.C., Enero 18 de 2016

Doctor Carlos Fernando Eraso Calero Viceministro de Energía Bogotá, D.C.

Asunto: Su comunicación Rad: 2016001271 - Mantenimiento correctivo en las

instalaciones de producción de gas en La Guajira (Comunicación GC-

0179-2015 del 29-12-2015)

Respetado Viceministro,

En atención a la comunicación de la referencia, mediante la cual nos ha solicitado evaluar la viabilidad de posponer los trabajos de mantenimeinto preventivo que se encuentran programados para los días 22 y 23 de enero, y 6 y 20 de febrero de 2016, nos complace informar que su solicitud ha sido analizada por nuestras áreas de Operaciones y Confiabilidad, y que dichas actividades fueron fusionadas para ser ejecutadas el día 20 de febreo de 2016, por lo que el Anexo 1 de la presente incluye la nueva programación de actividades para los próximos días de enero y febrero de 2016.

Cordialmente,

Mardela Cárdenas

Copia: Dr. Carlos David Beltrán - Director de Hidrocarburos MM&E

Dr. Hernán Molina - Experto Comisionado CREG

Dr. Felipe Trujillo López - Gerente Comercial Ecopetrol

Dr. Fredi López – Secretario Técnico CNO Gas

Dr. Luis Alberto Esguerra Amaya – Asesor Superintendencia de Servicios Públicos

Dr. Martin Philipsen - Gerente de Operaciones Chevron Petroleum Company





Marcela Cárdenas Cifuentes Gerente Comercial, Planeación y Desarrollo de Negocios

Chevron Petroleum Company Calle 100 No. 19A - 30 Bogotá, D.C., Colombia Tel.: 57 1 639 4414 Fax: 57 1 621 7938 marcela.cardenas@chevron.com

Anexo 1

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO CAMPOS LA GUAJIRA		
Fecha	Descripción Mantenimiento	Capacidad de Producción Guajira (mmcfd)
Febrero 16 y 18	Mantenimiento Válvula de Subsuelo Pozo Ballena 8	405
Febrero 20	Mantenimiento Sistema de Compresión Reciprocante VCP Mantenimiento Válvula de Subsuelo Pozo Ballena 3	385
Febrero 21	Mantenimiento Sistema de Compresión Reciprocante VCP	385
Febrero 22	Mantenimiento Válvula de Subsuelo Pozo Ballena 3	405
Febrero 24 y 26	Mantenimiento Válvula de Subsuelo Pozo Ballena 9	405
Febrero 28	Mantenimiento Válvula de Subsuelo Pozo Ballena 13	405