



Acta de reunión

Acta N° 10

28 Agosto, 1995

1.Lectura del acta anterior 2.Analisis de situacion energetica 3.Analisis propuesta EEPPM para revision del nivel minimo operativo del embalse de Playas 4.Definicion limite intercambios linea 500 kV. 5.Presentacion resultados Intercambios Comerciales Juli

Agenda de reunión

Verificación quórum

NO